



MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA HUISTA

Huehuetenango, Guatemala, C.A.



MUNICIPALIDAD DE SANA ANA HUISTA HUEHUETENANGO
ADMINISTRACIÓN 2024-2028
OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRASCURSO DEL MES
DE FEBRERO 2024



[Handwritten signature]
Recibi 12/03/24

SANTA ANA HUISTA FEBRERO 2024

9:30 am



MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA HUISTA
Huehuetenango, Guatemala, C.A.



1. Limpieza del parque

Estas actividades son de suma importancia realizarlas con frecuencia ya que como es de uso público se genera basura de distinto tipo por lo que se realiza el barrido correspondiente todos los días.





**MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA HUISTA**
Huehuetenango, Guatemala, C.A.



2. Limpieza de la municipalidad
Esta actividad se realiza a diario en las instalaciones de la municipalidad.






MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA HUISTA
Huehuetenango, Guatemala, C.A.



3. Limpieza del salón municipal

Por parte del mantenimiento que se realiza en el salón municipal se ha realizado limpiezas que consiste en barrido y trapeado de los pisos y lavado de los sanitarios.






MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA

Huehuetenango, Guatemala, C.A.



4. Recolección de la basura

Se realizó la recolección de la basura generada por la población los días lunes, miércoles y jueves. Esta actividad es de suma importancia para mantener libre de olores y mala higiene la cabecera municipal y aldeas aledañas.





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA

Huehuetenango, Guatemala, C.A.





5. Mantenimiento del tanque de distribución de agua potable

- Mantenimiento de tuberías distribuidoras

Sea echo el manteamiento de las tuberías de agua que distribuye a los diferentes sectores a los que se distribuye el agua potable.

- Limpieza del tanque de distribución

Se ha realizado la limpieza barrido y lavado del tanque de agua que distribuye a la cabecera municipal.







MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA HUISTA
Huehuetenango, Guatemala, C.A.



- Mantenimiento de las líneas de distribución principal

Se le ha dado el mantenimiento correspondiente de la red de distribución de agua.






MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA HUISTA
Huchuetenango, Guatemala, C.A.



- Mantenimiento a las tomas de agua potable.

Se ha realizado recorridos de las líneas de distribución de agua en todo el trayecto y así mismo reparando fugas de agua que presenta la tubería.








MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA

Huehuetenango, Guatemala, C.A.



➤ Reparación de tuberías en cantones del municipio

Se le ha brindado el apoyo a la población en la reparación de tuberías defectuosas en distintos sectores de la cabecera municipal.





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA

Huchuetenango, Guatemala, C.A.





6. Mantenimiento de alumbrado publico

Se ha realizado esta actividad en instalaciones municipales ya que son de suma importancia para que se le el uso correspondiente de parte de la población.

➤ El parque municipal

Se a realizado el cambio de focos del parque central ya que se encontraban en mal estado, así como también cambio de plafoneras ya que unas se encontraban fundidas, se realizó la verificación individualmente de cada espacio del parque municipal realizando el mantenimiento correspondiente.







MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA

Huehuetenango, Guatemala, C.A.



➤ Alumbrado Publico

Se a realizado el recorrido correspondiente del alumbrado público y lo cual se ha realizado por áreas y así mismo se a echo el cambio de los focos correspondiente, así como la reparación de las fotoceldas que en unas partes presentaban desperfectos.








MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA HUISTA
Huehuetenango, Guatemala, C.A.



➤ Salón Municipal

Se realizó la inspección de las instalaciones del salón municipal el cual se reflejó la existencia de focos en mal estado por lo que se le dio mantenimiento a todo el alumbrado del salón municipal.





MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA HUISTA
Huehuetenango, Guatemala, C.A.



➤ Mercado Municipal

Se realizó la inspección de las instalaciones del mercado municipal el cual se reflejó la existencia de focos en mal estado por lo que se le dio mantenimiento a todo el alumbrado del mercado municipal.

